





Legenda sítí :



Poznámka :

- 1) Podzemní hydrant je umístěn v komunikaci na ulici Kijevská.
- 2) Požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední pozemek 1,36 m, jedná se o veřejný chodník.
- 3) Zateplení stěny do ulice Kijevská přesahuje hranici pozemku, která je v lici stávající fasády.
- 4) Perimetrická izolace bude provedena pouze nad terénem, nebude zasahováno do dlažby chodníku.
- 5) Tůje budou v průběhu stavby obaleny geotextilií a ochráněny před poškozením, větve budou svázaný tak, aby bylo možné provést zateplení fasády.
- 6) Svody bleskosvodů budou provedeny nově na zateplenou fasáda ve stejných místech. Napojení na zemnění bude upraveno.
- 7) Geigry budou posunuty a provedeny nově, stejně jako dešťové svody ve stejných místech na zateplenou fasádu.
- 8) Okolo objektu po stranách mimo vstup a ulici bude provedený okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 ve spádu od objektu min. 5%.



Vedoucí zakázky	ing. Karel Kundera		Projektová a inženýrská činnost ing. Karel Kundera Osík 328, 569 67 IČO : 42684374 DIČ : CZ 6212280459	
Projektant	ing. Karel Kundera			
Zodp. projektant	ing. Karel Kundera			
Kraj	Pardubický			
MÚ/OÚ	Svitavy			
Investor	Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy			
Název stavby:			Formát	6 x A4
Výměna oken na domově mládeže - II. etapa			Datum	2025/04
			Číslo zakázky	2025-01
Místo stavby:	Kijevská 1909/7, Svitavy		Stupeň PD	Povolení stavby
Obsah přílohy:			Měřítko:	Ozn. přílohy:
Katastrální situační výkres			1:500	C.2